

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 199/05189 від « 14 » 07 2025 року

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м.Ізюм вул.Соборна 6.57

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Напрябне добування газифікації вводу.
- 2) Відсутність гарантійності з'єднань газифікації - 8 кв.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Узкнути в 2х місцевостях терамін.
2. Відновлено герметичність з'єднань газопроводів в кількості - 8 шт 14.07.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дрюк С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)