

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

и Собохановиче

научног Юри ИА, сносари Буханов БС,
Минерал ДД

№ 27 и Свободжанстве во 2 Заков

1) здохлине покриття (нааробування) розроблено не відповідає пункту 7.12. ДБК в 2.5-20 2018

2) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Проведена параретување дознава разуретва
в термин до 07.09.2025

Виваєно 2 неперетинні розширення - усунемо

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

3 актом ознакомлений:

мат. 10 900 000 07.08.25
(підписи ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Бухактєв Б.В. 07.08.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

м. Димченко Д.В. 07.08.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(ПРОДВИНУТСЯ)

RMI

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)