

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Пятихрестове
(місце складання)

№ 45707-Бел. від «12» 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт В.О. Шоганішвілі багатоквартирний будинок Енергетичного ЧСТТ Мурано ОО
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 в с. Пятихрестове

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібно підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) необхідно замінити збитий газовий запірник
- 2) необхідно замінити газовий запірник
- 3) необхідно замінити газовий запірник

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання:
необхідно замінити газовий запірник
необхідно замінити газовий запірник
необхідно замінити газовий запірник

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мурано ОО
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)